



ZETAGRAF

# OVK-Protokoll 2019 Snötäcket 5





# OVK-Protokoll

Systembeteckning

FF5-6

## Systemblankett

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Byggnadsnummer	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
Snötäcket 5	Karlskronavägen 4A-B	F	2

## Systemtillhörighet

	Fläktbenämning (hel-/halvfart, VAV, CAV)	Drifttid tim/veck	VAV %	Effekt kW	Placering	Proj.flöde m3/s	Mätt flöde m3/s	Betjäna
1	FF5	168	-	0,28	Tak	-	0,31	Trapp 4A
2	FF6	168	-	0,28	Tak	-	0,32	Trapp 4B
3								
4								
5								
6								
7								
8								

1	Handlingar	Pos	Utfall
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar		
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner		
1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll		
1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	2.7	Don i kök bör rengöras, rutin upprättas.
1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt		
2	Föreningar	2.7	Don i bad bör rengöras.
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal		
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel	2.2	Det närmar sig dags för byte/rengöring av friskluftsfiler.
2.3	<input type="checkbox"/> Batterier		
2.4	<input type="checkbox"/> VVX	2.1	Galler för friskluftsintag bör rengöras.(se foto)
2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel		
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler	4.5	Brukare upplever dålig fart på kökskåpor.
2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don		
2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter		
2.9	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktrum		
2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt		
3	Funktioner		
3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel		
3.2	<input type="checkbox"/> Batterier		
3.3	<input type="checkbox"/> VVX		
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> Spjäll		
3.5	<input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning		
3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar		
3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden		
3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler		
3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don		
3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt		
4	Klimat		
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Temperatur		
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Odör		
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Drag		
4.4	<input type="checkbox"/> Ljud		
4.5	<input checked="" type="checkbox"/> Brukarsynpunkter		
4.6	<input type="checkbox"/> Energiutlåtande		
5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal
	<input type="checkbox"/> Nya installationer	<input type="checkbox"/> Anmärkningsbilaga	
	<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll	1
	<input checked="" type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> Ritningar	
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> Åtgärdsförslag	
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Utökad checklista	
			Besiktningdatum
			2019-04-08
			Signatur





# OVK-Protokoll

Systembeteckning

FF1-4

## Systemblankett

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Byggnadsnummer	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
Snötäcket 5	Karlskronavägen 6A-D	F	2

## Systemtillhörighet

	Fläktbenämning (hel-/halvfart, VAV, CAV)	Drifttid tim/veck	VÄV %	Effekt kW	Placering	Proj.flöde m3/s	Mätt flöde m3/s	Betjäna
1	FF1	168	-	0,28	Tak	-	0,31	Trapp 6A
2	FF2	168	-	0,24	Tak	-	0,39	Trapp 6B
3	FF3	168		0,28	Tak	-	0,32	Trapp 6C
4	FF4	168		0,24	Tak	-	0,36	Trapp 6D
5								
6								
7								
8								

1	Handlingar	Pos	Uppmätt eleffekt	Utfall
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar			
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner			
1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	2.7	Don i kök bör rengöras, rutin upprättas.	1
1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
2	Föreningar	2.7	Don i bad bör rengöras.	1
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal			
2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel	2.2	Det närmar sig dags för byte/rengöring av friskluftsfiler.	1
2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
2.4	<input type="checkbox"/> VVX	2.1	Galler för friskluftsintag bör rengöras.(se foto)	1
2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel			
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler	4.5	Brukare upplever dålig fart på kökskåpor.	not
2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
2.9	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktrum			
2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
3	Funktioner			
3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> Spjäll			
3.5	<input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar			
3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden			
3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
4	Klimat			
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Temperatur			
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Odör			
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Drag			
4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
4.5	<input checked="" type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
4.6	<input type="checkbox"/> Energiutlåtande			
5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
	<input type="checkbox"/> Nya installationer	<input type="checkbox"/> Anmärkningsbilaga		
	<input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll	2	2019-04-08
	<input checked="" type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> Ritningar		Signatur
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> Åtgärdsförslag		
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Utökad checklista		



# OVK-protokoll

<b>Lägenhetsprotokoll</b>		Systembeteckning:		<b>57</b>
Fastighetsbeteckning Brf Snötäcket		Adress		Sidnr. 1 (3)
Aggregatbeteckning		Ritning		Flödesenhet <b>I/s</b> Datum 2019-04-08

Rum/loka nr.	Kök	Bad	Wc	Klk	Klk	Notering
1	<b>4A</b>					
2	531	13/23	13*		ej åtkomlig	*efter rengöring av don
3	542	8/23	14	11	12	
4	511	18*	16*		7	*don fullt öppna
5	<b>4B</b>					
6	621	7/25	12*	10	9	*efter rengöring av don
7	641	8*/26	14*	12	8	*efter rengöring av don
8		10	19*		6	*don fullt öppet
9	611	5	16*		20**	**don saknas *efter rengöring av don
10	<b>6A</b>					
11	141	8/22	13*		ej åtkomlig	*efter rengöring av don
12	142	9/23	13*		2	*efter rengöring av don
13	121	9/22	17*		3	*efter rengöring av don
14	<b>6B</b>					
15	213	igensatt	igensatt		4	
16	223	8/22	15		2	2
17	243	8/23	16		2	2
18	241	8/24	14*		2	*efter rengöring av don
19	<b>6C</b>					
20	311	11/25	14			
21	343	10/24	15		3	
22	322	10/25	14*		2	*efter rengöring av don
23	<b>6D</b>					
24	423	6/26	16		5	2
25	441	11/23	12		3	
26	431	11/27	15		2	
27	411	9/23	20			
28						
29						
30						

## Anm.

Baksug= baksug i toalett/bad vid fläktdrift.

Fönsterventiler öppna eller?

Rikrvärden 0,35 l/s m<sup>2</sup> 15 l/s wc/bad 10-30 l/s kökskåpa

Info. till brukare rek,

Finns Volymkåpa

Fettfilter status

## Mättekniker

Jonas Simlund

## Mätmetod

Signatur



1 = A1, Traversering med prandirör

2 = A2, Fast mätdon i kanal

3 = A3, Spärgasmätning

5 = B22 + C2, Fast mätuttag

6 = B3 + C3, Stosförsedd anemometer

7=



ZETAGRAF

# INTYG

**Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt  
BFS 2010:900 och BFS 2011:338 har utförts i denna byggnad**

Fastighetsbeteckning

Snötäcket 5

Adress

Karlskronavägen 4-6 Stockholm

Besiktningssman

Jonas Simlund

Certifikat

kiwa 5589 K-riks

Utfört:

2019-04-08

Nästa ordinarie besiktning:

2025-04-08

**Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare samt hos  
kommunens byggnadsnämnd.**