

VIA

Independia Group Sverige

RAPPORTHÖLTAGARE

Brf Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärffilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Glimmerfors, Anders
Karlskronavägen 4 A

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer: 511

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2000

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Platta på mark

Bläbtong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Plan n. botterymmen:

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
398387	Hylla	Sovrum	Bottenplan	40 +/- 10
402530	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningresultat

Armedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
---------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTHOTTAGARE
Bf Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen
Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen
Mätplatsadress:
Dotzauer, Erik
Karlskronavägen 4 A

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snötäcket
Lägenhetsnummer: 531
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 2000
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft
Husgrundstyp: Platta på mark
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad
Plan m. bottenrymmen:
Fastighetsdata har lämnats av Krister Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
402991	Hylla	Sovrum	2 trappor upp	50 +/- 10
955488	Hylla	Vardagsrum	2 trappor upp	40 +/- 10

Provningresultat

Arsmedelvärde:	50	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen
Riktvärder för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).
Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Pettersson, Magnus
Karlskronavägen 4 B

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	611	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg
som också intygar att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
629270	Hylla	Sovrum	Bottenplan	20 +/- 10
630833	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	mindre än 30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	--------------	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvrärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.



VIA

Independia Group Sverige

RAPPORTHÖTTAGARE

Brf Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tapper, Anna
Karlskronavägen 4 B

12152 Johanneslov

Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer: 612

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2000

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Husgrundstyp: Platta på mark
Bläbtong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonatgärdad
Plan n. bottenrymmen:

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
666809	Hylla	Sovrum	Bottenplan	40 +/- 10
673802	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m ³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

UPPDRAGSNUMMER
4417694-1
RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2014-05-16

RAPPORTBLAD 1 (1)
UTSKRIFTSDATUM
2014-05-16

Krisler Lagerborg
Karlskronavägen 4B
12152 Johanneshov

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärffilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Ohm, Sven
Karlskronavägen 4 B

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer:	622	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Bläddetong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bouthymnen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
327127	Hylla	Sovrum	1 trappa upp	40 +/- 10
366044	Hylla	Vardagsrum	1 trappa upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA

Independia Group Sverige

RAPPORTMOTTAGARE

Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Östby, David
Karlskronavägen 4 B

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	621	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blädbetong:	Var ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
667108	Hylla	Sovrum	1 trappa upp	40 +/- 10
478169	Hylla	Vardagsrum	1 trappa upp	40 +/- 10

Provningresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter)
----------------	----	---------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brt Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:
Lagerborg, Krisler
Karlskronavägen 4 B

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer:
Byggnadstyp:
Byggnadsår:
Ventilationstyp:

642
Flektostadshus
2000
Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp:
Blädbetong:
Radonåtgärdsförhållande:
Plan m. bourtymmen:

Platta på mark
Vcl ej
Ej radonåtgärdad
Plan m. bourtymmen:

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
649620	Hylla	Sovrum	3 trappor upp	30 +/- 10
676653	Hylla	Vardagsrum	3 trappor upp	40 +/- 10

Provningresultat

Ärsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor; årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTHÖTTAGARE
Btf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Bolander Hartvig
Karlskronavägen 6 A

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	111	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blädbetong:	Vel ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonatgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bottenrymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
375002	Hylla	Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
152379	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläckel

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Thomson Margareta
Karlskronavägen 6 A

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläckel

Lägenhetsnummer: 131

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2000

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Platta på mark

Blädbetong: Vet ej

Radonätgärdsförhållande: Ej radonätgärdad

Plan m. bourtymmen:

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
909371	Hylla	Sovrum	2 trappor upp	30 +/- 10
552660	Hylla	Vardagsrum	2 trappor upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA

Independia Group Sverige

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

RAPPORTMOTTAGARE

Brf Snötäcket

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärffilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Giesecke, Ingrid
Karlskronavägen 6 A

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer:	141	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blädbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförrhållande:	Ej radonatgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
228830	Hylla	Sovrum	3 trappor upp	20 +/- 10
421140	Hylla	Vardagsrum	3 trappor upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Ekblom, Bögje
Karlskronavägen 6 B

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer: 213
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 2000
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Platta på mark
Blädbetong:
Radonätgärdsförrhållande: Ej radonätgärdad
Plan m. bourtymmen:

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
671363	Hylla	Sovrum	Bottnplan	30 +/- 10
348781	Hylla	Vardagsrum	Bottnplan	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTHOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Zetterström, Harald
Karlskronavägen 6 B

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	223	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blåbetong:	Vel ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdat
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
687/62	Hylla	Sovrum	I trappa upp	30 +/- 10
437255	Hylla	Vardagsrum	I trappa upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen
Mätplatsadress:

Jonsson, Alf
Karlskronavägen 6 B

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	243	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flektostadshus	Blåbetong:	Vel ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförfallande:	Ej radonatgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. boutrymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krister Lagerborg
som också intygar att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
684348	Hylla	Sovrum	3 trappor upp	30 +/- 10
648997	Hylla	Vardagsrum	3 trappor upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärffilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Sundqvist, Monica
Karlskronavägen 6 C

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	311	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blädbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonatgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisier Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
158874	Hylla	Sovrum	Bottenplan	40 +/- 10
609559	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA

Independia Group Sverige

RAPPORTMOTTAGARE

Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerades under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Hedqvist, Carin
Karlskronavägen 6 C

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer: 322

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2000

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp:

Bläbtong:

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Plan m. bottenytan:

Platta på mark

Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
667789	Hylla	Sovrum	1 trappa upp	30 +/- 10
269146	Hylla	Vardagsrum	1 trappa upp	30 +/- 10

Provningresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendexanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.



VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTHÖTTAGARE
Bfö Snötäcket

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:
Edberg, Anne Marie
Karlskronavägen 6 C

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer:	341	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flethostadshus	Blåbetsong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
465040	Hylla	Sovrum	3 trappor upp	30 +/- 10
621387	Hylla	Vardagsrum	3 trappor upp	40 +/- 10

Provningresultat

Armedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
---------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riksvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.



UPPROGSGNUMMER
4417688: 1
RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2014-05-16

RAPPORTBLAD 1 (1)
UTSKRIFTSDATUM
2014-05-16

Krisler Lagetborg
Karlskronavägen 4B
12152 Johanneshov

VIA

MÄTNINGEN UTFÖRD AT

Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snötäcket

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerades under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Edberg, Ing-Britt
Karlskronavägen 6 D

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snötäcket

Lägenhetsnummer:	413	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flethostadshus	Blåbetong:	Vel ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförfallande:	Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagetborg som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
106740	Hylla	Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
427043	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Dahlgren, Barbro
Karlskronavägen 6 D

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	411	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonatgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bottenytmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
482444	Hylla	Sovrum	Bottnplan	30 +/- 10
139031	Hylla	Vardagsrum	Bottnplan	30 +/- 10

Provningresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter)
----------------	----	---------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerades under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12 .

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Lidbom, Ulf
Karlskronavägen 6 D

12152 Johanneshov

Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	412	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flektostadslus	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	2000	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bottrymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
493723	Hylla	Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
618004	Hylla	Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen
Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen
Mätplatsadress:
Bodin, Elisabeth
Karlskronavägen 6 D

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snöläcket
Lägenhetsnummer: 431
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 2000
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft
Husgrundstyp: Platta på mark
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad
Plan m. bottenytan:
Fastighetsdata har lämnats av Krisler Lagerborg som också intygar att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter				
Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
161367	Hylla	Sovrum	2 trappor upp	40 +/- 10
477876	Hylla	Vardagsrum	2 trappor upp	40 +/- 10

Provningresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	----------------------------------

Kommentar till mätningen
Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTNOTTAGARE
Brf Snöläcket

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Beskrivning av mätningen
Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-02-28 - 2014-05-01.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-07. De mättes 2014-05-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen
Mätplatsadress:

Säfsström, Stig
Karlskronavägen 6 D

12152 Johanneshov
Fastighetsbeteckning: Snöläcket

Lägenhetsnummer:	433	Husgrundstyp:	Platta på mark
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blädbetong:	Var ej
Byggnadsår:	2000	Radonätgärdsförhållande:	Ej radonätgärdad
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Plan m. bourtymmen:	

Fastighetsdata har lämnats av Krister Lagerborg
som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m³
684267	Hylla	Sovrum	2 trappor upp	40 +/- 10
440811	Hylla	Vardagsrum	2 trappor upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	40	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	---

Kommentar till mätningen
Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.